

## Quadratisches Podest für Aussentreppe K2





## **K2** Quadratisches Podest Abdeckkappen Set

1	K2 Sockel für Podestgeländerstab	Stück	15
2	K2 - Handlaufhalter 2-Teilig Silber unten	Stück	15
3	K2 - Handlaufhalter 2-Teilig Silber oben	Stück	15
4	Abdeckkappen Silber fi40	Stück	2
5	K2 Universalanschluss mit Bohrung fi40	Stück	2
6	Abdeckkappen Silber 50x50	Stück	5

## **K2 Qudratisches Podest Schrauben Set**

7	Gewindestift mit innensechskant DIN 913 / ISO 4026 M8x12	Stück	4
8	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 M12x30	Stück	2
9	Unterlegscheibe DIN 125 A M12	Stück	4
10	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032 M12	Stück	2
11	Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 6,0x16	Stück	4
12	Unterlegscheibe DIN 125 A M6	Stück	19
13	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032 M6	Stück	19
14	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 M6x60	Stück	15
15	Schraube Linsenkopf DIN 7981 / ISO 7049 4,8x16	Stück	15
16	Blechschraube DIN 7982 4,8x16	Stück	30
17	Schraube Halbrundkopf DIN 7981 / ISO 7049 3,9x16	Stück	8
18	Schraube Halbrundkopf DIN 7981 / ISO 7049 6,3x25	Stück	15
19	Gewindestift mit innensechskant DIN 913 / ISO 4026 M6x6	Stück	15
20	Geländerstab	Stück	15
21	Handlauf	Stück	2

























